

verbale di campionamento

verbale di campionamento n. **260430920** del **12.02.2026**

cliente **Laviosa S.p.a.**
sede attività **ex S.S. 130 km 17,60**
località **Villaspeciosa (CA)**
punto di campionamento **Piezometro RFI**
descrizione campione **Acqua sotterranea (Piezometro)**
norma di campionamento **EPA/540/S-95/504**

operazioni di campionamento eseguite da **Eurolab S.r.l. secondo ISO 5667-11:2009**
tecnici esecutori campionamento **Mulas F. e Cardia M.**
piano di campionamento **260430920 del 12.02.2026**

orario di inizio / fine campionamento **non eseguito**

colore **non applicabile**
odore **non applicabile**
torbidità **non applicabile**

aliquote prelevate

n.	massa	contenitore	stabilizzazione	consegnata a
//		//	//	//

condizioni meteo durante il campionamento

temperatura in campo **11,2 °C**
condizioni meteorologiche **sereno**

Eurolab S.r.l.



Committente

Laviosa S.p.a.

note

Durante l'esecuzione delle misure freattimetriche, non è stato possibile procedere al campionamento del piezometro in oggetto in quanto lo stesso è risultato ostruito. In particolare, le verifiche effettuate hanno evidenziato la presenza di radici all'interno della tubazione, rinvenute a una profondità di circa 8 metri dal piano campagna, tali da impedire il corretto accesso alla colonna d'acqua e, conseguentemente, l'esecuzione delle operazioni di campionamento.

Alla luce di quanto riscontrato, si raccomanda di procedere con una videoispezione del piezometro al fine di verificare nel dettaglio lo stato interno della struttura e di programmare un adeguato intervento di pulizia e ripristino della funzionalità dello stesso.