



DOTT. ING. FLAVIO BACHIS
DOTT. GEOL. MARCO MANCA
Via Degli Ulivi n. 26 - 09026 San Sperate
Tel. 070 9601690 - cell. 333 4425524

STRALCIO PLANIMETRICO IMPIANTO CON LOCALIZZAZIONE PUNTI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE



Legenda
P0n = punto di carotaggio
→ Direzione flusso idrogeologico

SCHEMA DI CAMPIONAMENTO
CAROTAGGI - CARATTERIZZAZIONE



aliquota Aliquota da analizzare

Procedura prelievo aliquote:
a) n. 1 aliquota 0-1 metri;
b) n. 1 aliquota 3-4 metri;
c) n. 1 aliquota di fondo foro (suolo insaturo);
d) campionamento acque.

STRALCIO ORTOFOTO



PUNTI DI CAMPIONAMENTI INSERITI SU ORTOFOTO

Studioli di Geologia Ambientale e Geofisica Dott. Marco Manca														
04	03	02	01	N°	Modifica	Committente	Titolo Lavoro							
						STABILIMENTO DI VILLASPECIOSA PROCEDURA DI VIA EX POST								
						Ubicazione Lavoro								
						COMUNE VILLASPECIOSA - ZONA INDUSTRIALE "D"								
06	05	04	03	02	01	N°	SEDE LEGALE	Data			Formato	Scala	COD. DIS.	N° DIS.
							Via Leonardo da Vinci n. 21			MAGG. 2026	A1	VARIE	A-D	TAVOLA 3/AMB
							57123 - LIVORNO (LI)			Titolo Disegno				
							Tel./Fax +39 070/ 963891/5							
minersarda@laviosa.it www.laviosa.it			IL TECNICO Dott. Ing. Flavio Bachis dott. geol. MARCO MANCA											
A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi o dille concorrenti senza nostra autorizzazione.														
LOCALIZZAZIONE PUNTI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ACQUE, SUOLO E SOTTO SUOLO														